

## Dremel® Micro, 모델 8050 품질 조치 관련 공문

F0138050NC 의 품질 평가 결과, Dremel 8050 Micro 의 개별 부품이 Dremel 의 품질 기준에 부합하지 못하는 것으로 나타났습니다.

드물게 나타나지만, 공구가 과열되는 현상이 발생할 수 있고, 일부 공구의 경우 속도 제어 기능이 손실될 수 있습니다.

하기의 코드가 표기된 제품의 경우, 2014 년 7 월부터 2015 년 5 월 사이에 생산된 제품으로 드레멜의 품질 기준에 미달하는 모델로 이는 추후 보쉬 AS 센터에서 동일제품인 F0138050NG 로 교환 예정이오니 이에 대한 양해를 구하는 바입니다.

제조 날짜 코드:

407	408	409	410	411	412
501	502	503	504	505	

(다른 코드는 해당되지 않음)



무료 공구 교환이나 수리에 관한 사항은 고객 서비스 센터로 문의하시기 바랍니다 **080-955-0909**.

이번 일로 불편을 끼쳐 드린 점에 대해 다시 한 번 사과의 말씀을 드립니다.